



MURMULLO DETECTABLE CON CORDÓN (911648)

01 España

01 Protección auditiva

002 Tapones moldeables desechables con cordón



Según la información publicada y la documentación generada por los Agentes Económicos del presente **IPCode**, la cual consta en la Base de Datos de documentación Técnica gestionada por **IPTechnology**, se **INFORMA** que el equipo con la citada reseña, responde a las siguientes especificaciones técnicas:

NORMAS DE APLICACIÓN

REGLAMENTO (UE) 2016/425: RELATIVO A LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|--|------|
| • EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO | true |
|--|------|

UNE-EN 352-2 2003: TAPONES

(o versiones anteriores a esta norma)

- | | |
|---|----------|
| • ELEMENTO DE PROTECCIÓN | 16 |
| • CLASIFICACIÓN | [18, 20] |
| • SNR(Índice de atenuación único) en dB | 36.0 |
| • H (Atenuación del EPI frente a altas frecuencias) (ruidos agudos) en dB | 36.0 |
| • M (Atenuación del EPI a medias frecuencias) en dB | 33.0 |
| • L (Atenuación del EPI frente a bajas frecuencias (ruidos graves) en dB | 32.0 |
| • UNIDOS POR CORDÓN | true |
| • UNIDOS POR ARNÉS | false |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode**, reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.



www.iptechnology.org



-
- | | |
|--|-------|
| • UBICACIÓN DE ARNÉS | [23] |
| • MATERIAL DE ARNÉS | [27] |
| • ACOPLADAS A CASCO | false |
| • RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (-20°C) | false |
| • TALLA | [34] |

IPTechnology no se hace responsable de las especificaciones técnicas que no cumpla el **IPCode** reseñado cuando la información publicada y/o la documentación generada por los Agentes Económicos no se encuentre en vigor, sea parcial, errónea, haya sido manipulada o no sea veraz. **IPTechnology** no se hace responsable de los daños consecuentes, indirectos, accidentales, punitivos, especiales y/o ejemplares del tipo que sea por la utilización y/o mantenimiento, adecuado o no, del **IPCode** , reseñado así como pérdida o daños acontecidos tras la venta, fuera cual fuera su canal de adquisición.